

Soporte de chapa perforada para mesa de lijado del módulo 500



Soporte de chapa perforada para mesa de lijado del módulo 500

La chapa perforada (de acero) se coloca sobre las barras planas que ya tiene tu mesa de lijado TEKA. Cada chapa perforada está pensada para una mesa de 500 mm de ancho.